


三次元量測機器









軸		標稱值	正公差	負公差	測量值	偏差	超公差
D		80.0000	0.0500	-0.0500	79.9825	-0.0175	0.0000
φ	毫米	位置1 - 圖3					
軸		標稱值	正公差	負公差	測量值	偏差	超公差
D		62.0000	0.0500	-0.0500	62.0198	0.0198	0.0000
φ	毫米	位置2 - 圖2					
軸		標稱值	正公差	負公差	測量值	偏差	超公差
D		56.4000	0.0500	-0.0500	56.4258	0.0258	0.0000
φ	毫米	位置3 - 圖4					
軸		標稱值	正公差	負公差	測量值	偏差	超公差
D		54.0000	0.0500	-0.0500	53.9053	-0.0947	0.0447
φ	毫米	位置4 - 圖5					
軸		標稱值	正公差	負公差	測量值	偏差	超公差
D		62.0000	0.0500	-0.0500	62.0242	0.0242	0.0000
φ	毫米	位置5 - 圖6					
軸		標稱值	正公差	負公差	測量值	偏差	超公差
D		56.4000	0.0500	-0.0500	56.4118	0.0118	0.0000
φ	毫米	位置6 - 圖7					